



V. Maslinsko UAB "EKOLABORA"

Kodas 124346015 Maciulevičiaus g. 51, 08320 Vilnius tel. 8650 98848; tel./ faksas. 85 275 77 13
ekolabora@gmail.com

UAB "AGARAS"

Balandiškių k., Pabiržės sen., Biržų raj.,

Įm.kodas 154742821

**KATILINĖS MONITORINGO
DUOMENYS**

Sutartis Nr. 12/2017

UAB "EKOLABORA"

Direktorius



VYTAUTAS MASLINSKAS

2021 m.



V. Maslinsko II „Ekolab“ laboratorija; Maciulevičiaus g. 51, Vilnius tel./faksas 85 275 77 13; mob. 86509 8848; 86830 8362;
eLpaštas: ekolab@ekolab.com

TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ DUJŲ RODIKLIŲ IR IŠMATUOTŲ TERŠALŲ KONCENTRACIJŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: **UAB "AGARAS" Balandiškių km., Pabiržės sen.** 2021-11-22

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai bandinio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalo pavadinimas	Užterštumo lygio vertės, mg/Nm ³						Leistinos taršos normatyvai g/s	Teršalų kiekis g/s	Pastabos							
Nr.	Pavadinimas	Aukštis	Angos skersmuo	Atmosferos slėgis mm Hg st. arba kPa	Temperatūra, C°	Srauto greitis m/s		Turio debitas, Nm ³ /s	Išmatuota teršalo koncentracija mg/Nm ³								Vidutinė koncentracija mg/Nm ³						
									Išmatuota teršalo koncentracija mg/Nm ³														
									I	II	III	IV	V					VI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
001	Katilo AK-1000S kaminas	14,90	0,40	99,5	150,5	14,85	1,202	Anglies monoksidas (A)						2174,11	2045,06	2039,54	-	-	-	2086,24	4000	2,50766	
								Azoto oksidai (A)						424,64	371,86	351,43	-	-	-	382,64	750	0,45993	
								Kietosios dalelės (A)						185,63	201,54	196,24	-	-	-	194,47	400	0,23375	
								Sieros dioksidas (A)						0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2000	0,00000	

Kitos atžymos: Matavimai atlikti Testo -300M-1, patikros sertifikatas Nr. 1443858

Registracijos Nr. QMC-1/1230

Data: 2021-06-02 - 2021-12-02

IĮ "Ekolab" direktorius V. Maslinskas



Bandinius paėmė: Inžinierė-chemikė A. Drilingaitė
(v., pavardė, parašas)