



V. Maslinsko II „Ekolabora“ laboratorija; Maciulevičiaus g. 51, Vilnius tel./faksas 85 275 77 13; mob. 86509 8848; 86830 8362;
el.paštas: ekolabora@gmail.com

TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ DUJŲ RODIKLIŲ IR IŠMATUOTŲ TERŠALŲ KONCENTRACIJŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: **UAB "AGARAS" Balandiškių km., Pabiržės sen. 2022-03-10**

Nr.	Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodiklių bandinio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalo pavadinimas	Užterštumo lygio vertės, mg/Nm ³			Leistinos taršos normatyvai g/s (mg/Nm ³)	Teršalų kiekis g/s	Pastabos			
	Pavadinimas	Aukštis	Angos skersmuo	Atmosferos slėgis mm Hg st. arba kPa	Temperatūra, C°	Srauto greitis m/s		Turto debitas, Nm ³ /s	Išmatuota teršalo koncentracija mg/Nm ³	Vidutinė koncentracija mg/Nm ³						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
001	Katilo AK-1000S kaminas	14,90	0,40	102,0	89,7	15,10	1,428	1938,28	2627,21	2315,00	2293,50	4000	3,27512			
								403,59	397,94	438,70	413,41	750	0,59035			
								178,13	150,91	282,03	203,69	400	0,29087	Reg.Nr.22/07		
								0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00000			


Kitos atžymos: Matavimai atlikti Testo -300M-1, patikros sertifikatas Nr. 15255665

Registracijos Nr.QMP-1/4369

Data: 2021-12-01 - 2022-05-31

II „Ekolabora“ direktorius: V. Maslinskas

(v., pavadė, parašas)



Bandinius paėmė: Inžinierė-chemikė A. Drilingaitė

(v., pavadė, parašas)

Dalyvavo: Technikas A. Zastarskis

(v., pavadė, parašas)